

## **Информационное письмо о несчастных случаях, происшедших при эксплуатации кранов консольных (подъемников с электролебедкой)**

Даже такой несложный механизм, каким является кран консольный (подъемник с электролебедкой), его эксплуатация с нарушениями требований нормативных правовых актов, технических нормативных правовых актов и эксплуатационных документов организаций-изготовителей может создавать угрозу травмирования.

Так, 28.11.2018 на строительном объекте в г. Гродно при уборке строительного мусора с крыши здания при помощи консольного крана К 1 упал с высоты 16,2 м вместе с краном и погиб, работник, выполнявший работы по гражданско-правовому договору.

Причиной несчастного случая явилась неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в отсутствии инвентарного ограждения вблизи неогражденного перепада по высоте, эксплуатация крана консольного без навешенных контрогрузов, предусмотренных заводом-изготовителем, а также в допуске потерпевшего к выполнению работ при помощи крана консольного вблизи неогражденного перепада по высоте без наличия у него соответствующей подготовки (обучения), проверки знаний, инструктажа по охране труда на рабочем месте, медицинского осмотра.

Лицами, допустившими нарушения законодательства о труде и об охране труда, по результатам специального расследования определены индивидуальный предприниматель, заключивший с погибшим договор подряда и директор организации, которой принадлежит кран консольный.

28.05.2020 на территории строительного объекта в г. Минске в результате падения с кровли 9-ти этажного дома погиб кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов строительной организации г. Минска. Падение потерпевшего произошло при попытке спустить с крыши здания ведра с мастикой при помощи крана консольного, на котором не были установлены контрогрузы.

Причиной несчастного случая явилось невыполнение руководителями и специалистами обязанностей по охране труда, выразившееся в некачественной разработке проектной документации, в которой отсутствовали решения по мерам безопасности при транспортировании материалов, последовательности выполнения работ, не определен порядок безопасного перемещения и установки на новом месте крана консольного.

Лицами, допустившими нарушения законодательства о труде и об охране труда, по результатам специального расследования

определены главный инженер и производитель работ строительной организации г. Минска.

12.04.2024 выполняя работы по демонтажу кровли на строительном объекте в г. Молодечно во время спуска строительных отходов с помощью крана консольного с крыши девятиэтажного здания упал работник строительной организации г. Минска. От полученных травм потерпевший скончался в Молодечненской ЦРБ. В крови потерпевшего обнаружен алкоголь 3,1 промилле.

Специальное расследование данного несчастного случая не завершено.

Таким образом, большинство несчастных случаев происшедших при использовании кранов консольных (подъемников с электролебедкой), обусловлено недостатками в организации производства работ, нарушениями потерпевшими трудовой и производственной дисциплины, инструкций по охране труда, а также нарушениями требований безопасности при эксплуатации механизмов.

Исходя из проведенного мониторинга причин несчастных случаев, необходимо отметить, что в целях недопущения подобных происшествий работодателями, эксплуатирующими указанные механизмы, необходимо соблюдать требования Правил охраны труда при работе на высоте, утвержденных постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 28.04.2001 № 52, Правил по охране труда, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 01.07.2021 № 53, эксплуатационных документов организаций-изготовителей, знать требования к проектированию, устройству, изготовлению, реконструкции, монтажу, установке, ремонту, эксплуатации и диагностированию грузоподъемных кранов, их узлов и механизмов, а также грузозахватных органов, грузозахватных приспособлений и тары.

В целях обеспечения безопасности при эксплуатации кранов консольных и недопущения случаев производственного травматизма Департамент государственной инспекции труда полагает целесообразным обратить внимание работодателей на необходимость:

назначить ответственных специалистов за содержание кранов консольных в исправном состоянии и лиц, ответственных за безопасное производство работ этими кранами;

проводить техническое обслуживание, ремонт, испытание, осмотры, технические освидетельствования оборудования в порядке и сроки, установленные соответствующими техническими нормативными правовыми актами, являющимися в соответствии с законодательными актами и постановлениями Правительства Республики Беларусь обязательными для соблюдения, эксплуатационными документами;

соблюдать порядок обучения и периодической проверки знаний инструкций у персонала, работающего с кранами консольными;

обеспечить выполнение проектов производства работ и других технологических регламентов при производстве работ кранами консольными;

ужесточить спрос за соблюдением работниками требований по охране труда, трудовой и производственной дисциплины в соответствии с требованиями Директивы Президента Республики Беларусь от 11.03.2004 № 1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины»;

не допускать к работе (отстранять от работы) в соответствующий день (смену) работников, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, не прошедших инструктаж, стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда, не использующих выданные им средства индивидуальной защиты, обеспечивающие безопасность труда, не прошедших обязательные медицинские осмотры (освидетельствования).